

2015-2020

Schaublin 53 inventaire 5135



Pas de butées sur les axes

Machine disjoints facilement avec l'avance rapide

Les engrenages de la tête font énormément de bruit en sens contre horaire

Deux des vis axe : $Z = 0,01 \text{ mm}$

$X = 2,5 \text{ mm}$

$Y = 0,8 \text{ mm}$

Géométrie axe : $Z = 0,03 \text{ mm}$ sur 150 mm de course

$X = 0,02 \text{ mm}$ sur 150 mm de course

$Y = 0,02 \text{ mm}$ sur 400 mm de course