

## Machine

No inventaire **13116**  
Descriptif Centre d'usinage vertical

Marque **CHIRON**  
Modèle **FZ 08S Magnum**  
No série **319-37**  
Année **2013**




## Rubrique

Commande cnc	Fanuc
Nombre d'axes total	5
<b>Broche</b>	Fraisage/Fräsen/
Vitesse de broche	30000 t/min
Nombre d'outils	24
Type	HSK A40
Diamètre de l'outil	Ø 40 mm
<b>Courses</b>	
Course transversale (axe-x)	450 mm
Course transversale (axe-y)	270 mm
Course verticale (axe-z)	310 mm
Déplacement rapide en x	4000 mm/min
Déplacement rapide en y	4000 mm/min
Déplacement rapide en z	4000 mm/min
Axe b	-21/+116 °
Précision de positionnem.+/-	0.001 °
Charge admise sur la table max.	150 kg
<b>Broche</b>	tournage/drehen/t
Vitesse	6500 t/min
Diamètre maxi en barre	42 mm
Précision	0.001 °
Course	360 °
<b>Dispositif d'arrosage</b>	
Alimentation	400 Volt
<b>Dimensions (longueur-profondeur-hauteur)</b>	1500x2600x2300
Poids	4500 kg
Nombre d'heures (sous tension)	20802 h

Photos et vidéos HD sur demande.

Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **13116**

Nombre d'heures (en fonction) 10917 h

Nombre d'heures d'usinage 7700 h

Récupérateur de pièces

Palpeur renishaw

### Accessoires


Aucun

### Photos



Photos et vidéos HD sur demande.


Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.




No inventaire 13116




Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 13116



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.






No inventaire 13116




gebildeten werden.  
ung, Reparatur und die Bedienungsanleitung haben.  
trained and

Seules des personnes au utiliser la machine.  
Toute personne s'occupant de l'inspection du centre d'usinage doit et les prescriptions de sécurité.  
La machine deve essere




Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire 13116



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.



No inventaire **13116**



Photos et vidéos HD sur demande.  
Caractéristiques techniques (dimensions, poids, etc.) et illustrations sans engagement. Toutes modifications réservées.